
CUENCAS INTERNAS DEL PAIS VASCO
GALICIA COSTA
NORTE II
NORTE III
NORTE I
DUERO
EBRO
CUENCAS INTERNAS CATALUÑA
TAJO
JUCAR
GUADIANA
SEGURA
GUADALQUIVIR
CUENCAS MEDITERRANEAS
I. BALEARES
I. CANARIAS
La Coruña
Oviedo
Santander
Bilbao
San Sebastián
Lugo
León
Vitoria
Pamplona
Pontevedra
Orense
Burgos
Logroño
Huesca
Gerona
Palencia
Lérida
Valladolid
Soria
Zaragoza
Barcelona
Zamora
Tarragona
Salamanca
Segovia
Ávila
Guadalajara
Madrid
Teruel
Cuenca
Castellón de la Plana
Cáceres
Toledo
Valencia
Ciudad Real
Albacete
Badajoz
Alicante
Murcia
Córdoba
Jaén
Sevilla
Granada
Huelva
Cádiz
Málaga
Almería
Ceuta
Melilla
La Palma
Santa Cruz de Tenerife
Lanzarote
La Gomera
Las Palmas de Gran Canarias
El Hierro
Fuenteventura
MEDIDAS DE GESTIÓN
ACTUACIONES EMPRENDIDAS
A.T.S.
Situación a 24.08.05
Normalidad en el suministro
Ligeras restricciones
Restricciones significativas
LÁMINA Ia.- DIAGNÓSTICO, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE GESTIÓN ADOPTADAS EN LAS CUENCAS COMPETENCIA DE M.I.M.A.M.
Información Gráfica